

Datum: 7 juli 1989

"Knipperende" Megafile 30 voeding

Bij sommige megafile 30 harddisken geleverd omstreeks februari/maart 1989 doet het verschijnsel zich voor dat de machine bij het opstarten (koud) veel langer knippert met de Activity LED dan normaal of dat de machine helemaal niet opstart en met zowel de Power als de Activity LED blijft knipperen.

Het bovenstaande wordt veroorzaakt door de defekte elco's C14/C15. Deze hebben de waarde 330 uF/ 35V. De voeding is herkenbaar aan het typenummer ASPF 34-4 met daarin de travo CO 70804-004 (voorheen was dit een -002).

Via de technische dienst van een van onze dealers ontvingen wij tevens de tip om als vervangende elco niet 330uF te nemen, maar 1000uF. Dankzij deze modificatie geeft de voeding minder rimpelspanning en werkt dus stabiel.