

Datum: 17 november 1989

Harddisk reparatie

(vervolg op technotip 62/63)

De ROM's in de Megafile 30/60 zijn niet geschikt voor zelftest. U kunt echter de zelftest uitvoeren door een Megafile 20 ROM te installeren.

Via een van onze dealers ontvingen wij de volgende tips:

Als HDX direct na het format commando de melding "cannot format" geeft, is dat vaak de schuld van een defecte 741s74 (U18 in SH205, U19 in SH305/605).

Als HDX een fout geeft nadat het formatteren goed verlopen is, dan is het vaak een defecte RAM (2116) op het controller board.

Tenslotte maken we u attent op het volgende:

De Megafile 44 wordt geleverd met HDX 3.0X (alle overige modellen ook). Wie meerdere harddisken onder AHDI 3.0X laat lopen moet er voor zorgen dat alle harddisken in dat systeem geformatteerd zijn met HDX 3.0X, want anders kunnen er fouten optreden met die harddisken die een ouder of afwijkend format hebben.

De IC's U17 en U18 in het Megafile 30/60 schema zijn omgedraaid. U18 moet U17 zijn en andersom.