

Datum: 12 december 1991

Strepen en vlekken op afdruk van SLM605.

In technotip 93 beschreven we een oplossing voor het verhelpen van verticale strepen op de afdruk van de SLM605. Inmiddels kennen we nog een oplossing voor een vergelijkbaar symptoom. Het gaat om verticale strepen over de gehele pagina. Deze strepen verdwijnen vaak na enkele afdrukken.

De oorzaak is vuil welke zich op de charge-wire bevindt, hierdoor wordt de drum niet goed geladen. Op plaatsen waar geen lading is aangebracht wordt toner overgezet. Hierdoor ontstaan de verticale strepen.

De oplossing is het schoon maken van de charge-wire en het rooster wat er omheen zit. Dit gedeelte zit op de drum unit gemonteerd. Belangrijk is ook dat de ruimte tussen de drum en de charger wordt schoongemaakt.