

Scintillation d'Image à l'écran

---

A l'usage de certains ordinateurs ST / ST+ des générations précédentes on peut, lors d'un usage fréquent, obtenir une scintillation de l'image à l'écran video.

Cette panne se produit lors de l'échauffement du videoshifter jusqu'à une température bien déterminée. Le remplacement du videoshifter ou du MMU ne solutionne que temporairement ce problème.

Vous pouvez obtenir une meilleure solution en soudant un condensateur de 5 - 10 pF entre le Pin 39 et la masse.

Nous tenons à vous signaler que la production des ST actuels prévoit , dès fabrication, la pose de ce condensateur (C108).