

Date :

Sujet : Parasites Vidéo causés par le 1040 STf

Il s'est avéré que certains 1040 peuvent être la cause de parasites dans la partie vidéo.

Ces parasites se présentent de la façon suivante :

- a. Pour les moniteurs couleurs :
des lignes horizontales couvrent tout l'écran
- b. Pour les moniteurs monochromes :
manifestation de différences d'intensité surtout à l'usage de disquettes.

Ce problème se manifeste principalement chez les 1040 équipés d'une alimentation du type ASP 34-1.

SOLUTION :

Il faut remplacer le condensateur C35 (stabilisation 5v) qui se trouve sur le circuit imprimé principal de l'ordinateur et augmenter sa valeur de 470 μ F à 2200 μ F 16 V.

Si l'ordinateur est équipé d'une alimentation ASP 34-1 il faut augmenter la valeur du condensateur C35 de cette alimentation à une valeur de 3900 μ f 16 V.