

## PINCETTES DES PROTECTION SUR GLUE ET MMU

Lors de l'introduction de la série ST par ATARI, les tableaux n'étaient pas pourvus de pincettes de protection sur les GLUE et MMU. A l'usage il s'est avéré que des problèmes de contact peuvent se manifester après un certain laps de temps. Ces problèmes de contact peuvent causer des signalisations d'erreurs les plus bizarres. Vous aurez déjà remarqué qu'entretemps les nouveaux ST sont équipés de pincettes de protection sur les IC's précités.

Vous pouvez obtenir ces pincettes de protection séparément sous le N° de commande 70718 CO au prix net de 23,- FB, TVA excl.