

Date : 30 mars 1992

Vibrations sur moniteur grand écran TTM195

Si une légère vibration (jitter, en termes de métier) se manifeste lors de l'utilisation d'un moniteur grand écran TTM195, en combinaison avec un ordinateur TT équipé d'une carte rev D, il est nécessaire d'effectuer la modification suivante :

L'ordinateur TT est équipé d'une commande ECL pour moniteurs. Cette commande se compose du contrôleur 8530 ECL et du driver 8516 ECL. Ces deux composants se retrouvent sous le slot métallique VME.

Dans le circuit il faut placer un condensateur de 15 pF, raccordé au C001 et à la masse.

