

Date :

Sujet : Moniteurs SM 125 souffrants de disparition de lignes verticales.

Certains moniteurs SM 125 provenants probablement et exclusivement de la toute première livraison de ce type de moniteurs peuvent être l'objet de disparitions de lignes verticales dans l'image.

Ce fait se remarque surtout à la ligne gauche d'un icône chez un directory ouvert.

Ce problème se solutionne par le remplacement du transistor Q 401 (BSX 20) par un nouveau transistor du même type.