

Date :

Sujet : Renversement d'image chez le SM 124

Chez certains moniteurs SM 124 l'image peut se renverser. La partie gauche de l'image se reflète dès lors dans la partie droite de l'image.

En effectuant un "RESET" de l'ordinateur l'image se stabilise mais peu de temps après la panne se reproduit, ou même un "RESET" ne résout pas le problème.

Cette panne est provoquée par le transistor Q708 (type BU 806) du moniteur 124. L'ordinateur même n'influence d'aucune façon ce renversement d'image.