



Information Technique

No. 46

Image inversée avec un moniteur SM 124

Certains moniteurs SM 124 de la production de septembre peuvent présenter une image inversée.
(Le fond gris se transforme en noir.)

Pour remédier à cette panne, il faut remplacer la résistance R 301 de 100 Ohm par une résistance de 150 à 180 Ohm.