

Date : 17 novembre 1989

Réparation du disque dur
(suite à l'info-technique 62/63)

Les ROM's dont sont équipés les Megafile 30/60 ne permettent pas d'effectuer un auto-test. Il vous est cependant possible d'effectuer un auto-test en installant le ROM d'un Megafile 20.

Un de nos distributeurs nous a donné les conseils suivants :

Si HDX vous mentionne "cannot format" immédiatement après que vous ayez donné la commande "format", il s'agit souvent d'une défectuosité du 74LS74 (U18 dans SH205, U19 dans SH305/605).

Si HDX vous mentionne une erreur après que la formation soit terminée, c'est souvent le RAM (2116) du circuit imprimé de contrôle qui est défectueux.

Nous attirons votre attention sur ce qui suit :

Le Megafile 44 est livré avec HDX 3.0X (tous les autres modèles également). Pour ceux qui utilisent plusieurs disques durs sous AHDI 3.0X, il est absolument nécessaire de formater tous les disques durs avec HDX 3.0X, sans quoi les disques durs équipés d'un format plus ancien ou différent pourront présenter des erreurs.

A noter que sur les schéma's du Megafile 30/60 les IC's U17 et U18 ont été invertis. Il faut donc lire U18 à la place de U17, et vice versa !