

Datum: 21 juni 1989

FORMATEREN VAN BLANCO DISKETTE LUKT NIET

Wij hebben klachten onderzocht over het niet kunnen formatteren van ongeformateerde diskettes en zijn tot de conclusie gekomen dat dit werd veroorzaakt door een 1772 floppy controller van het merk VLSI (ook VTI).

De beste oplossing voor dit probleem is de VLSI-controller te vervangen door de normale Western Digital (WD) controller.