

Date :

Sujet : Parasites Audio du moniteur SC 1224

Certains moniteurs SC 1224 peuvent être l'objet de signaux parasites sur le signal Audio.

Une surcharge dans le cable du moniteur est la cause de ces parasites. Cette surcharge est provoqué par un raccord injustifié du "pin 5".

Il vous suffit de désouder le "pin 5" de votre fiche moniteur pour remédier à ce problème.

Faites toutefois attention de ne pas abimer les autres connections.