

Date : 17 novembre 1989

Le cable 399110 pour la souris n'est plus livrable !

Nous vous signalons que les livraisons d'usine du câble 399110 pour souris viennent de nous être refusés pour cause de non-production du matériel. Nous vous offrons deux solutions :

- Vous échangez la souris complète pour une souris du nouveau type, ce qui vous coute Frs.
- Vous commandez un autre type de câble pour souris, vous enlevez son connecteur et vous effectuez vous-même le soudage du câble en suivant les instructions annexées.

Nous vous rappelons, encore une fois, que la souris fait partie de notre gamme d'accessoires et que les accessoires ne jouissent pas de nos conditions de garantie.